



## TASTENLEISTE (LCD-GRAFIKDISPLAY)

Mikroprozessorgesteuertes Bedienterminal für die Einstellung aller Parameter einer Maschine. Zur Eingabe wird eine Folientastatur mit 26 Tastern und taktile sowie akustischer Rückmeldung verwendet. Die Visualisierung der Parameter erfolgt über ein LCD-Grafikmodul. Der Kontrast ist von außen einstellbar. Die Kommunikation erfolgt mit einer übergeordneten Maschinensteuerung.

Eine von außen zugängliche Schnittstelle für Servicezwecke und Programmierung ist enthalten. Ein akustischer Signalgeber dient zur Tastenquittierung und Meldung von Fehlerzuständen. Das Kunststoffgehäuse besteht aus ABS mit eingespritzten Gewindebuchsen zur einfachen schnellen Maschinenbefestigung.